



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19 *

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2

УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

659303 г. Бийск, ул. Петра Мерлина, 67 E-mail 2tond@22.mchs.gov.ru, телефон 8(3854) 30-44-53

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«03» декабря 2021 г., 10 час. 00 мин. № 296/1/147

(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 19.11.2021 № 296, учётный № проверки 222104945381

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

006 – Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Плесовских Максимом Андреевичем – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бийский медицинский колледж»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская 46

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: КГБПОУ «Бийский медицинский колледж» (ИНН 2226020789), Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская 46

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«25» ноября 2021 года, с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

«26» ноября 2021 года, с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

«03» декабря 2021 года, с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На дверях в лестничной клетке, ведущей к пятому эвакуационному выходу отсутствует устройство для самозакрывания	п.14. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств). п.24. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях эвакуационных выходов приспособления для самозакрывания. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.07.2022	
2.	Запоры (замки) на дверях путей эвакуации, ведущих к пятому эвакуационному выходу не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2022	
3.	В подвале расположено складское помещение	п.5.1.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	01.07.2022	

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». (утв. приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. № 288). п. 16 «б» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".		
4.	Запоры (замки) на дверях путей эвакуации, ведущих к шестому эвакуационному выходу не обеспечивают свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2022	
5.	Двери шестого эвакуационного выхода, открываются не по направлению движения из здания	4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).	01.07.2022	
6.	На первом этаже в правом и левом крыле здания под лестничными маршами складирована мебель	п. 16 «к» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2022	
7.	На путях эвакуации ко второму эвакуационному выходу применены материалы с классом пожарной опасности более чем КМ 3	Табл. 28 п. 6 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). п. 23 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2022	
8.	Дверь в лестничной клетке, ведущая во второй эвакуационный выход не имеет устройства для самозакрывания	п.14. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному	01.07.2022	

		<p>закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). п.24. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях эвакуационных выходов приспособления для самозакрывания. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".</p>		
9.	<p>На втором этаже в правом крыле здания двери, ведущие в лестничную клетку не имеют устройств для самозакрывания</p>	<p>24. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).</p>	01.07.2022	
10.	<p>На третьем этаже двери, ведущие в центральную лестничную клетку не имеют устройства для самозакрывания</p>	<p>24. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей</p>	01.07.2022	

		квартир. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).		
11.	Расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м. (библиотека, 231 каб., 232 каб., 125 каб., 317 каб.)	п. 13.3.6 Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 175).	01.07.2022	
12.	В правом крыле здания на втором этаже в лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятым колпаком, предусмотренный конструкцией	п. 35 «в» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2022	
13.	На 3 этаже в правом крыле здания двери, ведущие в лестничную клетку не имеют устройства для самозакрывания	24. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).	01.07.2022	

14.	Двери восьмого эвакуационного выхода открываются не по направлению движения из здания	4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).	01.07.2022	
15.	Запоры (замки) на дверях седьмого эвакуационного выхода, ведущего на улицу не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2022	
16.	Запоры (замки) на дверях четвертого эвакуационного выхода, ведущего на улицу не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2022	
17.	Двери седьмого эвакуационного выхода открываются не по направлению движения из здания	4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).	01.07.2022	
18.	На первом этаже в правом крыле двери, лестничной клетки не имеют устройства для самозакрывания	24. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением	01.07.2022	

		в притворах, за исключением дверей квартир. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).		
19.	Под лестничными маршами возле восьмого эвакуационного выхода складирована мебель	п. 16 «к» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2022	
20.	Двери пятого эвакуационного выхода открываются не по направлению из здания	4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).	01.07.2022	
21.	Отсутствует протокол испытаний наружных лестниц и ограждений крыши	п. 17 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2022	
22.	Отсутствует ограждение с перилами со стороны улицы возле эвакуационного выхода № 7	п. 1, п. п. 2, ст. 30 Федеральный закон от 30.12.2009 года №384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»	01.07.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Плесовских М.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Плесовских Максим Андреевич - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, телефон: 8(3854) 40-64-65, E-mail: 2tond@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

Мегельский А.О. *Шурев А.А.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«15» часов «00» минут «3» 12 2021 г.

Шурев А.А.
(подпись)